

Guide d'utilisation rapide

<XPETEYE> + Realwear HMT-1



Avant utilisation :


Assurez-vous que le matériel est complètement chargé. Vous trouverez les indications de chargement au dos de ce document.

MISE EN ROUTE


1



2




3




EXTINCTION/CHARGE

1




- Ouvrir 
- Eteindre 
- Lunettes et smartphone

2



3



-  - En charge
-  - Chargé