

Guide de démarrage rapide

Xperteye + Iristick Z1




Avant utilisation : Assurez-vous que le matériel est complètement chargé. Vous trouverez les indications de chargement au dos de ce document.

DÉMARRAGE


1



2



3




4




EXTINCTION / CHARGE

1





- Ouvrir 
- Éteindre 
- Confirmer

2



3



-  - Déchargé
-  - Batterie faible
-  - En charge
-  - Chargé

EMEA

Europe, Moyen-Orient, Afrique

+33 (0)2 55 59 09 22

✉ support.emea@amaxperteye.com

AMÉRIQUES

Amériques du Nord et Sud

+1 857 271 5001

✉ support.northamerica@amaxperteye.com

APAC

Asie-Pacifique

+852 300 16 030

✉ support.apac@amaxperteye.com